

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1454487	Bejelentő Debrecen-Pallag városrész egyik útkereszteződésében található csatorna összekötő pontnál bekövetkezett útbeszakadáshoz kapcsolódóan tett bejelentést.	lezárt	<p>Az ügyben megkeresett <u>BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság</u> a bejelentést kivizsgálta és megírta, hogy a Debrecen-Pallag, Mezőgazdász utca - Heltai Gáspár utca útkereszteződésében történt útbeszakadás során tűzoltói beavatkozásra nem került sor és a területileg illetékes Hajdú- Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) részéről vízügyi, vízvédelmi hatáskörben sem volt indokolt intézkedés. Megírta továbbá, hogy a bejelentésben megjelölt útbeszakadás okainak kivizsgálására az Igazgatóság nem rendelkezik hatáskörrel.</p> <p>Az ügyben szintén megkeresett <u>Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala</u> (a továbbiakban: Hivatal) a bejelentést kivizsgálta és megírta, hogy az érintett útkereszteződésben történt útbeszakadást az észlelést követően a Hivatal azonnal kitábláztatta. Az útbeszakadás egy szennyvízakra mellett történt, így elsőként a Debreceni Vízmű Zrt. szakemberei vizsgálták meg a kezelésükben lévő csatornarendszert kamerás technikával. A vizsgálat a csatornarendszeren semmiféle meghibásodást nem mutatott. Ezt követően a Hivatal a csapadékvíz elvezető rendszert is megvizsgáltatta, de azon a rendszeren sem volt meghibásodás észlelhető. Tekintettel arra, hogy a csomópontban található közművekkel nem volt kapcsolatba hozható az útbeszakadás, ezért a Hivatal az útburkolat helyreállítását megrendelte, melyet a kivitelező haladéktalanul elvégzett. A Hivatal megírta azt is, hogy a bejelentésben is jelzett ilyen jellegű útbeszakadások előre nem jelezhetőek, ezek vélhetően a homokos altalaj mozgása miatt keletkeznek.</p>