

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1442086	Bejelentő kifogásolja, hogy a Budapest III. kerület, Batthyány u. 19. szám előtt az aknafedél kiáll a járda síkjából, mivel annak környékén teljesen szétmorzsolódott az aszfalt. Így az botlás – és balesetveszélyes.	lezárt	Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatala az aknafedél helyreállítás ügyében egyeztetett a Budapest Közút Zrt-vel, akik a burkolat javításában (kb. 10-15 cm szélességben) közreműködnek. A járdaszakasz egyéb hibáinak helyreállítási igényét a Polgármesteri Hivatal jelezte Óbuda-Bekásmegyer Közterület-felügyelet Városüzemeltetési Osztálya felé, akik a feladatot felvették az igénylistára és a szükséges munkálatokat a rendelkezésre álló források függvényében fogják elvégezni.